



SANTA FE CAPITAL

Secretaría de Obras y Espacio Público
Dirección de Talleres



2021 | Año del General Martín Miguel de Güemes.
Año del centenario del natalicio de Ariel Ramírez.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N° 038/21

MOTIVO: Adquisición de repuestos para la reparación del poste de giro de la unidad N° 1594 y del eje delantero de la unidad N° 1593

DESTINO: Retroexcavadoras Massey Ferguson M.F. 96 4x2, año 2004, pertenecientes a la Dirección de Hidráulica (1594) y Dirección de Mantenimiento Vial (1593)

Expediente: DE-0463-01750287-3-----

INTERNO N° 1594 RETROPALA MASSEY FERGUSON 96 4x2. MODELO 2004.-						
<u>PIVOT DE RETROEXCAVADORA</u>						
ÍTEM N°	N°	N° DE PIEZA	N° DESCRIPCIÓN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	4	339234X1	Tornillo M10	1		
2	5	1441932X1	Tuerca M10	1		
3	6	042765P1	Pasador	1		
4	7	364231X1	Pasador	1		
5	8	2760504M2	Pasador	1		
6	9	3009206X1	Tornillo M10	2		
7	10	3511550M91	Pasador	2		
8	11	3511548M1	Arandela	2		
9	12	390597X1	Arandela M10	2		
10	15	3411872M1	Espaciador	1		
11	16	366390X1	Tuerca	1		
12	17	3411873M91	Pasador	1		
13	18	370401X1	Arandela	1		
14	19	3500047M3	Buje	2		
15	20	339608X1	Engrasador	2		
16	23	829185M1	Arandela	2		
17	24	042763P1	Seguro	1		
18	25	3501765M1	Pasador	2		

OSVALDO QUINTEROS
DIRECCIÓN DE TALLERES
DEPARTAMENTO TÉCNICO



Téc. DARIO G. ARGÜELLO
VIC DPTO. TÉCNICO
DIRECCIÓN DE TALLERES

INTERNO N° 1593 RETROPALA MASSEY FERGUSON 96 4x2. MODELO 2004.-						
<u>EJE DELANTERO</u>						
ÍTEM N°	N°	N° DE PIEZA	N° DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
19	5	881767M1 (882554M91)	Rodillo	2		
20	8	881384M1	Arandela	2		
21	10	882263M1	Tuerca punta de eje	2		
22	11	354415X1	Pasador doble 5/32"	4		
23	15	882261M1	Reten	2		
24	16	882260M1	Reten	2		
25	17	339608X1	Engrasador	6		
26	18	339124X1	Tornillo M8x16	2		
27	19	355618X1	Arandela 5/16	2		
28	20	024206P1	Buje	2		
29	21	024207S1	Pasador	2		
30	22	024119P1	Reten	4		
31	23	1440478X1	Aro reten	2		
32	24	024180P1	Reten	4		
33	25	024117P1	Arandela	2		
34	26	024196P1	Tornillo	2		
35	27	034229P1	Pasador	2		
36	28	831907M1	Aro sello	4		
37	29	034230P1	Buje	4		
38	30	024227P1	Espaciador	2		
39	31	3145369M1	Arandela Ø 1"	2		
40	32	024118P1	Arandela	2		
41	37	024219P1	Arandela 2.8	4		

[Firma]
OSVALDO QUINTEROS
 DIRECCIÓN DE TALLERES
 DEPARTAMENTO TÉCNICO



[Firma]
T.C. DARIO G. ARGÜELLO
 ING. DPTO. TÉCNICO
 DIRECCIÓN DE TALLERES



<u>EJE DELANTERO</u>						
ÍTEM N°	N°	N° DE PIEZA	N° DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
42	6	2801084M2	Esparrago	2		
43	7	368123X1	Tuerca	2		
44	8	3585547M1	Esparrago.	2		
45	9	368123X1	Tuerca	2		

<u>EJE DELANTERO PERNO 041456N1</u>						
46	1	1443669X1	Tornillo M12x35	1		
47	2	040208P1	Pasador	1		
48	3	041614P1	Buje	2		
49	4	339608X1	Engrasador M10x1	2		

Departamento Técnico – Santa Fe de la Vera Cruz, 28 de Septiembre de 2021.-

DGA


OSVALDO QUINTEROS
DIRECCIÓN DE TALLERES
DEPARTAMENTO TÉCNICO




T. C. DARIÓ G. ARGUELLO
AG. DPTO. TÉCNICO
DIRECCIÓN DE TALLERES