

Especificaciones Técnicas

Material solicitado: para la restauración de 16 garitas existentes en Av. Facundo Zuviría. Por un lado, la reparación de garitas que se encuentran en mal estado, cambio de chapas y estructuras de techos, colocación de nuevas columnas y arreglo de canaletas y partes oxidadas. Y por otro lado, para la construcción y colocación de nuevos bancos con respaldos.

- 20 caños cuadrados de 40x40x2mm x6m c/u
- 1 caño rectangular 40x30x2mm x6m
- 29 caños rectangulares de 40x20x2mm x 6m c/u
- 5 barras de caño de 3" (88.9 x 3.65mm) x 6.4m
- 1 caño redondo 100x3.2mm x6m
- 11 hierros ángulos de 25.4 x 3.17 x 6m c/u
- 1 fracción de hierro ángulo de 63.5 x 6.35 x 3m
- 1 barra hierro redondo liso ½ pulgada x 6m
- 1 barra de hierro nervado de 12mm x 12m
- 1 barra de hierro planchuela de 63.1 x 6.35 x 6m
- 4 mallas de metal desplegado 1/8 (250x30x30) de 1,50m x 3m
- 1 placa de chapa de 700x500x8mm
- 18 placas de 250x250x8mm con puntas redondeadas
- 14 chapas galvanizadas nro 22 de 1m x 2m c/u
- 110 Brocas de expansion de 10x95mm

Plazo y Forma de Entrega: El mismo deberá ser entregado en obra, previa coordinación con el encargado de las mismas. (Nahuel Carlen – tel de contacto 3425066819). Dicha entrega deberá ser coordinada con una antelación de 48 horas.

Forma de Certificación: Total.

Forma de Pago: 60 días corridos


Arq. NAHUEL CARLEN
DIRECTOR EJECUTIVO DE
INTERVENCIONES BARRIALES